

PRZEPŁYWOMIERZ SA 91 C.E. (MOD. SA 91 C.E.)



Przyrządy te zostały zaprojektowane do pomiaru chwilowego natężenia przepływu cieczy (lt/H). Mierzalne wartości przepływu mieszczą się w zakresie od frakcji m³/h do 50 m³, a dokładność pomiaru może sięgać nawet 1% wartości pełnej skali. Czułość przyrządu jest również bardzo wysoka: możliwe jest zmierzenie natężenia przepływu równego 1/10 wartości nominalnej.

DANE TECHNICZNE:

Przyrząd musi być zamontowany w pozycji pionowej. Kierunek przepływu cieczy jest od dołu do góry.

Zakres pomiarowy: 1-10.

Dokładność: ±1% f.s.

Temperatura robocza: mierzona ciecz może mieć temperaturę od -10 do + 300 ° C.

Długość skali: 120 mm.

Materiał konstrukcyjny: Części mające kontakt z cieczą są wykonane ze stali AISI 316. Obudowa wskaźnika ze stali AISI 304. Stopień

uszczelnienia wskaźnika IP 55.

Połączenia: gwintowane zgodnie z normami spożywczymi: DN - SMS - CLAMP - GAS Flanged PN 10 - PN 16 - UNI 2223.

Gwarancja: 5 lat na stożek i pływak.

Obudowa wodoodporna: Ø 150 mm

Przepływ l/h:

DN 25 - 100/1000

DN 25 - 200/2000

DN 40 - 200/2000

DN 40 - 300/3000

DN 40 - 500/5000

DN 50 - 800/8000


DN 50 - 2000/16000

DN 65 - 2500/25000

DN 80 - 5000/50000

Przepływomierz SA 91 C.E. ma takie same cechy jak SA 91, ale posiada:

- 1 styk min.
- 2 styki maks.
- 3 styki min. i maks. regulowane na całej skali




A: Contatto di massima in chiusura

B: Contatto di minima in chiusura

C: 1 contatto di max., 1 contatto di min. in chiusura


Informacje jak zamawiać:

Przepływ / Przyłącze procesowe / Rozmiar rury / Części / Ciężar właściwy produktu / Certyfikaty




DN	l/h RANGE FROM	TO
25	100	1.000
	200	2.000
40	200	2.000
	300	3.000
	500	5.000
50	800	8.000
	2.000	16.000
65	2.500	25.000
80	5.000	50.000

DIN



CLAMP	l/h RANGE FROM	TO
1" 1/2	100	1.000
	200	2.000
2"	200	2.000
	300	3.000
	500	5.000
2" 1/2	800	8.000
	2.000	16.000
3"	2.500	25.000
4"	5.000	50.000

CLAMP



1	Meter's body
2	Float
3	Magnet
4	Upper guide
5	Lower guide
8	Indicator's cover
9	Indicating scale
10	Indicating point

WEWNĄTRZ

Certyfikaty:

Certyfikacja materiałów

Certyfikacja MOCA (materiały mające kontakt z żywnością - na życzenie)

Certyfikat kalibracji przepływomierza (lista pojedynczych wartości pomiarowych; 5 punktów pomiarowych)